



| | |
|--------|----------------------------|
| 单位登记号: | 510107000126 |
| 项目编号: | CDSHCJCJSYXGS845 5-0005 |

检测报告



报告编号 A2200312369133005C

第 1 页 共 3 页

项目名称 生活垃圾

委托单位 泸州市兴泸环保发展有限公司

委托单位地址 泸州市江阳区童家路 1 号

检测类别 委托检测

报告日期 2022 年 06 月 14 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 243762030F

报告说明

报告编号: A2200312369133005C

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编制：

江渝馨

签发：

王勇

审核：

唐甜

签发人姓名/职务：

王勇/实验室负责人

采样地址：

泸州市纳溪区长安村
9 社 81 号

签发日期：

2022/06/14

检测结果

报告编号: A2200312369133005C

第 3 页 共 3 页

表 1 生活垃圾

| 样品信息 | | | |
|---------------|------------|-------------------------|------------------|
| 采样日期 | 2022.05.26 | 检测日期 | 2022.05.26~06.02 |
| 检测结果 | | | |
| 检测项目 | | 结果 | |
| | | 垃圾储坑 | |
| 热值 (kJ/kg) | 干基高位热值 | 1.095 × 10 ⁴ | |
| | 湿基高位热值 | 6937 | |
| | 湿基低位热值 | 5731 | |

表 2 检测方法 & 主要仪器信息

| 生活垃圾 | | | |
|------|--|--------------|--------------------------------------|
| 检测项目 | 检测方法 & 方法来源 | 检出限 | 主要仪器 (名称、型号及编号) |
| 热值 | 生活垃圾采样和分析方法 6.5 热值 CJ/T 313-2009 | / (kJ/kg) | 全自动量热仪 ZDHW-6B (TTE20171651) 等 |

报告结束

